

# Boletim Técnico #29

Atualização de componente - Sistema Produtiva



## Atualizações técnicas:

|   |        |
|---|--------|
| Substituição de guarnição, De GUA006 Para GUA623..... | Pág 02 |
| Projeto de montagem .....                             | Pág 03 |

Substituição de guarnição.....



DE





PARA

**GUA006**

Vedação engate mão de amigo  
Cor: Preto

**GUA623**

Vedação engate mão de amigo  
Cor: Preto




Projeto de montagem.....





Porta de correr 2 folhas s/ baguete

Elevação Vista Externa



Notas do projeto:  
 - Efetuar fechamento dos contramarcos, marcos e folhas com silicone de cura neutra.  
 - Componentes: Consultar o catálogo.  
 - Vidros e baguetes, conforme a tabela de alternativas construtivas.





[hydro.com/brasil](https://hydro.com/brasil)



[@hydronobrasil](https://www.facebook.com/hydronobrasil)



[@hydronobrasil](https://www.instagram.com/hydronobrasil)



[Norsk Hydro](https://www.linkedin.com/company/Norsk-Hydro)



[hydronobrasil](https://www.youtube.com/hydronobrasil)