

Boletim Técnico #28

Substituição de componente - Sistema Gold Slim



Atualizações técnicas:

Substituição de componente - Guia deslizante NYL396 será substituído por NYL621 Pág 02


Atualização de perfis.....

GOLD Slim

DE

NYL396


Guia e Limitador Superior
Nylon Branco ou Preto





PARA

NYL621

Guia e Limitador Superior
Nylon Branco ou Preto



CONJUNTO DE VEDAÇÃO DOS MONTANTES LATERAIS





hydro.com/brasil



[@hydronobrasil](https://www.facebook.com/hydronobrasil)



[@hydronobrasil](https://www.instagram.com/hydronobrasil)



[Norsk Hydro](https://www.linkedin.com/company/Norsk-Hydro)



[hydronobrasil](https://www.youtube.com/hydronobrasil)